



Комплекты для переобору- дования



VARIANT серия 700

Переоборудование VARIANT 700 в VARIANT 706/708

Для переоборудования сварочного автомата VARIANT 700 в VARIANT 706 требуется «Блок для сварки внахлест/сварки лентой».

В зависимости от конфигурации машины выберите подходящие прижимной ролик, консоль и сварочную насадку.

Обратите внимание на конфигурацию сварочной консоли – левую или правую.



VARIANT 700



VARIANT 706

Принадлежности для переоборудования

	139.100 Блок «Сварка внахлест/сварка лентой»		173.638 Насадка для сварки внахлест 50 мм, правая
	171.944 Прижимной ролик 50 мм		173.634 Насадка для сварки внахлест 40 мм, правая
	171.243 Прижимной ролик 40 мм		173.640 Насадка для сварки внахлест 20 мм, правая
	171.322 Прижимной ролик 20 мм		173.615 Насадка для сварки внахлест 50 мм, левая
	135.500 Сварочная консоль короткая, правая		173.642 Насадка для сварки внахлест 40 мм, левая
	172.627 Сварочная консоль короткая, правая		176.966 Насадка для сварки внахлест 20 мм, левая

Переоборудование VARIANT 700 в VARIANT 702

Для переоборудования VARIANT 700 в VARIANT 702 следует выбрать из нижеприведённого списка систему подачи ленты, прижимной ролик для ленты 25/50 мм, длинную консоль для сварки правую и сварочную насадку для ленты 50 мм правую. Блок VARIANT 702 (сварка лентой) такой же, как и блок VARIANT 700 (сварка внахлёт).



VARIANT 700



VARIANT 702

Принадлежности для переоснащения



176.967
Насадка для сварки лентой
50 мм, правая



178.540
Шаблон для регулировки насадки



135.600
Сварочная консоль левая,
длинная



142.700
Система подачи ленты



171.324
Прижимной ролик
для ленты 25/50 мм

Переоборудование VARIANT 700 в VARIANT 704

Для переоборудования VARIANT 700 в VARIANT 704 следует выбрать из нижеприведённого списка систему подачи ленты, прижимной ролик для ленты 25/50 мм, сварочную консоль длинную правую и сварочную насадку для ленты 25 мм правую. Блок VARIANT 704 (сварка лентой) такой же, как и блок VARIANT 700 (сварка внахлёт).



VARIANT 700



VARIANT 704

Принадлежности для переоборудования



176.968
Насадка для сварки лентой
25 мм, правая



178.540
Шаблон для регулировки насадки



135.600
Сварочная консоль длинная,
правая



142.700
Система подачи ленты



171.324
Прижимной ролик для ленты
25/50 мм

Переоборудование VARIANT 700 в VARIANT 706

Для переоборудования VARIANT 700 в VARIANT 706 необходимо выбрать из нижеприведённого списка блок для двойного шва с роликами 20 мм, сварочную консоль длинную правую и левую, комплект для вентилятора горячего воздуха и насадку для сварки внахлёт 20 мм правую и левую. Обратите внимание также на ограничение 400 В перед началом переоборудования сварочного автомата.



Принадлежности для переоборудования



139.600
Блок для двойного шва



135.600
Сварочная консоль длинная,
правая



138.700
Сварочная консоль длинная,
левая



173.640
Насадка для сварки внахлёт
20 мм, правая



176.966
Насадка для сварки внахлёт
20 мм, левая

Переоборудование VARIANT 700 в VARIANT 708

Для переоборудования VARIANT 700 в VARIANT 708 необходимо выбрать из нижеприведённого списка блок для двойного шва с двойными роликами 25 мм, двойную систему для подачи ленты AV, комплект для вентилятора горячего воздуха, сварочную консоль длинную правую и насадку для сварки лентой 25 мм правую и левую. Обратите внимание также на ограничение 400 В перед началом переоборудования сварочного автомата.



VARIANT 700



VARIANT 708

Принадлжености для переоборудования



139.900
Блок для двойного шва, AV



143.200
Двойная система подачи ленты AV



135.600
Сварочная консоль длинная,
правая



138.700
Сварочная консоль длинная,
левая



176.968
Насадка для сварки лентой
25 мм, правая



176.969
Насадка для сварки лентой
25 мм, левая

Leister